

Bodemlocatie	Vervolgactie Wbb	Bodemonderzoeken	Verontreinigingscontour	Saneringscontouren	Besluiten	Historische activiteiten	(ondergrondse) tanks
Zeedijk ong. (Kolencentrale 10,17, 26 en 31)	Voldoende onderzocht	1 (1) x VO	-	-	-	-	-
Kolencentrale	Voldoende	1 (0) x HO	-	-	-	elektriciteitsproductie en -distributiebedrijf	-
Kolencentrale Borssele	Voldoende gesaneerd	14 (13) x VO 1 (1) x HO 2 (2) x AO 3 (3) x MON 3 (3) x NO 3 (3) x SP 8 (8) x SE	1 x grond >I (11-11-2015)	1 x grond <T (15-11-2019) 1 x grond <T (26-06-2019) 1 x reparac <S (02-11-2016) 2 x spots vliegberging (08-07-2016) 1 x Grond <AW (14-06-2021) 1 x Grond >I (11-05-2022)	1 (1) x instemmen met SP 7 (7) x instemmen uitgevoerde sanering	-	6 (6) x bovengronds, gesaneerd
Zeedijk 32 (EPZ)	Monitoring	1 (0) x OO 1 (0) x SE 3 (0) x MON	1 x grond >I	1 x grond	1 (0) x instemmen uitgevoerde sanering 1 (0) x monitoring grondwater	elektriciteitsproductie en -distributiebedrijf elektriciteitscentrale oleitransportleiding	5 (5) x bovengronds, gesaneerd
Zeedijk 32 (EPZ)	Uitvoeren NO	1 (0) x VO 1 (0) x SP 1 (0) x MON	1 x grond >I 1 x grondwater >I	-	-	-	-
<b>Zeedijk en Wilhelminahof ong.</b>							
Deellocatie 02	Uitvoeren NO	2 (2) x VO 1 (1) x AO	-	-	-	-	-
Deellocatie 03	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	1 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 04	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 05	Uitvoeren NO	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 06	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 07	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 08	Voldoende	2 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 09	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	1 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 10	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 11	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	1 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 12	Uitvoeren NO	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 13	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	1 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 14	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	1 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 15	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 16	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO	2 x grond >I (09-07-2015)	-	-	-	-
Deellocatie 17	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 18	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 19	Uitvoeren NO	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 20	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 21	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 22	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 23	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 24	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 25	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 26	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 27	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 28	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO 1 (1) x SE	1 x grond >T (09-07-2015)	1 x grond	1 (1) x instemmen uitgevoerde sanering	-	-
Deellocatie 29	Voldoende onderzocht	2 (2) x VO 1 (1) x NO 1 (1) x SE	1 x grond >I (09-07-2015)	1 x grond	1 (1) x instemmen uitgevoerde sanering	-	-
Deellocatie 30	Voldoende gesaneerd	1 (0) x VO 1 (1) x NO 1 (1) x SE	1 x grond >I (09-07-2015)	1 x grond	1 (1) x instemmen uitgevoerde sanering	-	-
Deellocatie 32	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 33	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 34	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 35	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 36	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 37	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 38	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-
Deellocatie 39	Uitvoeren NO	1 (0) x VO 1 (1) x SE	-	1 x grond > AW (25-11-2022)	-	-	-
Deellocatie 40	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO 1 (1) x SE	1 x grond >I (09-07-2015)	-	1 (1) x instemmen uitgevoerde sanering	-	-
Deellocatie 41	Voldoende onderzocht	1 (0) x VO 1 (1) x NO 1 (1) x SE	1 x grond >I (09-07-2015) 1 x grondwater >I (09-07-2015)	1 x grond (25-11-2021)	1 (1) x instemmen uitgevoerde sanering	-	-
Deellocatie 42	Voldoende	1 (0) x VO	-	-	-	-	-

**Verklaring afkortingen:**

Getallen tussen haakjes zijn het aantal rapporten digitaal beschikbaar

Bodemonderzoeken  
VO: Verkennend bodemonderzoek  
HO: Historisch onderzoek  
AO: Aanvullend onderzoek  
OO: Oriënterend onderzoek  
NO: Nader bodemonderzoek  
SP: Saneringsplan  
SE: Saneringsevaluatie  
MON: Monitoring

Verontreinigings- en saneringscontouren  
>I: Overschrijding interventiewaarde  
>T: Overschrijding tussenwaarde  
>AW: Overschrijding achtergrondwaarde